


RIMOZIONE CANALIZZAZIONI DI ADDUZIONE AI CAMINI AUTORIZZATI CON AUA RICEVUTA DAL SUAP
IN DATA 14/7/2017

STAMPAGGIO PLASTICA - CAMINO E5

SONO STATI SCOLLEGATI I BOCCHETTONI DI SCARICO FUMI DI OGNI SINGOLA PRESSA






FOTOGRAFIA N° 5



FOTOGRAFIA N° 5A



FOTOGRAFIA N° 6



FOTOGRAFIA N° 6A



FOTOGRAFIA N° 7




FOTOGRAFIA N° 7A



FOTOGRAFIA N° 8



FOTOGRAFIA N° 8A



FOTOGRAFIA N° 9



FOTOGRAFIA N° 9A



FOTOGRAFIA N° 10



FOTOGRAFIA N° 10A



FOTOGRAFIA N° 11



FOTOGRAFIA N° 11A



FOTOGRAFIA N° 12



FOTOGRAFIA N° 12A

Alla data di presentazione della presente pratica di AUA tutte le presse sono state alienate

REPARTO ADIACENTE AL POST VENDITA (LAMA CALDA) - Camino 5

PRIMA



FOTOGRAFIA N° 13

DOPO



FOTOGRAFIA N° 13A

REPARTO MACINATURA - Camino 9

PRIMA



PRIMA



DOPO



Alla data di presentazione della presente pratica di AUA il mulino è stato alienato

LOCALE CALDAIA - Camino 6

PRIMA



PRIMA



DOPO



DOPO



FRIGORIFERI ZONA ADIACENTE ALLO STAMPAGGIO PLASTICA - CAMINI E8 - E9



INTERROTTA ALIMENTAZIONE
ELETTRICA SCOLLEGANDO I
CONDUTTORI

PRIMA



DOPO



ELIMINATO TELO DI
COLLEGAMENTO CON
IL CAMINO

ELIMINATO CONDOTTO SULLA CURVA

PRIMA

DOPO

DOPO

VISTA DA SOPRA



FOTOGRAFIA N° 18

FOTOGRAFIA N° 18A

FOTOGRAFIA N° 18B

OFFICINA - Camino 10

PRIMA

PRIMA

DOPO



FOTOGRAFIA N° 19

FOTOGRAFIA N° 19A

FOTOGRAFIA N° 19B

Alla data di presentazione della presente pratica di AUA la macchina da elettroerosione sarà alienata